





Anyaglista:

- 2 Nyárfafurnérlap (A5) 210 x 150 x 6 mm
 1 Nyárfafurnérléc 210 x 30 x 6 mm


**Munkafolyamat:**

- Másoljuk át a hátoldalon található (A) és (2x B) rész sablonjait zsírpapír segítségével vagy egy tollal átnyomkodva a két furnérlapra (A5) és a (2x C) rész sablonját a furnérlapra (210 x 30 x 6 mm). Húzzuk össze az átnyomkodott vonalakat ceruzával majd fúrjuk ki a megadott lyukakat a (B) részen egy 4 mm-es fúróval, hogy később be tudjuk fűzni a lombfűrészlapot a körök kivágásához. Vágjuk ki a részeket lehetőleg pontosan lombfűrészsel. Ügyeljünk közben a lombfűrész függőleges tartására és arra, hogy az (A) és (C) rész bevágásai pontosan 6 mm szélesek legyenek. Ellenkező esetben ezeket a kis nyílásokat lapos reszelővel át kell dolgoznunk.
- Csiszoljuk át a vágási felületet majd tegyük össze a részeket a rajz alapján provizórikusan. Most még végezhetünk kisebb javításokat. Tegyük végül egy kis ragasztót az (A) és (C) rész bevágásaiba és rakjuk őket össze. Ragasszuk ezután a két (B) részt az (A) nyúl mindkét oldalának (C) léceire.
- A ragasztó száradása után lefesthetjük a tojástartó nyulat / tyúkot. Használjunk hozzá vízfestéket, PLAKA-festéket vagy akrilfestéket (Aquabon).
 Színezési javaslat: nyúl – barna/fehér; tojástartó és a lécek – zöld
 Tyúk – barna/fehér; tojástartó – sárga és lécek – narancs





C - 2 x



B - 2 x