


Anyaglista:

- 1 Nyárfafurnérlap 300 x 250 x 6 mm
- 1 m Spárga
- 1 Teamécse



Munkafolyamat:

1. Másold át az (A, B, C, D) rész sablonjait egy golyóstollal átnyomkodva helykímélően a furnérlapra. Húzd össze az átnyomkodott vonalakat ceruzával majd vágd ki a részeket lombfűrészsel. Csiszold át a vágási felületet majd fúrd ki a lyukat az (A) részen egy $\varnothing 4$ mm-es fúróval.
 2. Az összeragasztás előtt fess vagy pácolj le (vízfesték, Plaka festék, Acryllakk) minden részt. A későbbi ragasztási felületeket ne kend át, mert akkor nem tud optimálisan megkötni a ragasztó. Tehát rajzold be előtte ezeket a részeket! A pácolt fára ez nem vonatkozik. Vízfesték, Plaka festék vagy pác használatakor a lekent részeket ragasztás után át is kell kenni szintelen lakkal.
 3. Ragaszd a (C) gyűrűt a (B) hold közepére és a két (D) tartólecezt az (A) hold aljára. Végül ragaszd a (B +C) csillagot az (A) holdra és a (D) tartólecekre.
 4. Most akaszd fel a holdfényt a mellékelt spárgával. De úgy helyezd el, hogy a láng ne kerüljön éghető anyag (pl.: függöny) közelébe.
- Nagyon alaposan bánj a tűzzel!**
Fújd el a gyertyát, ha elhagyod a szobát, hogy minden tűzveszélyt kizárj!

